



重切削型

BT50-SLRB20H-110-M42



■选购品

- 拉钉 (BT)→P.204

■标准附属品

- 冷却液导管 (固定式) (HSK-A)→P.206

■备考

- 可对应可动式冷却液导管 (HSK-A)→P.206

■注意事项

- 拉钉...请在加热时取下,或使用通孔拉钉。
- 刀具安装...插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。
- 加热装置请使用HRB-03S-230AS(温风式)或HRD-02S(电磁式)
- 电磁5000(HRD-02S)加热所需使用加热线圈,请参考「HRD-02S加热线圈号码」列表
- 使用温风式加热器(HRB)加热,请取下冷却液导管(HSK-A)→P.216
- 温风式加热器(HRB-03S-230AS)需要使用φ70喷嘴(HRB-NZL70)

HRD-02S 加热线圈号码

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	φC ₁	H	h	Kg	N	S	壁厚
BT40-SLRB12H- 80-M32	1	12	36	12	80	32	21	53	35	115	1.3	5.1	0.3	6
-SLFB12H- 80-M32											1.4			
-SLRB16H- 80-M32		16	42	13					37	90		5.4		
-SLFB16H- 80-M32														
-SLRB20H- 90-M42		20	50	15	90	42			47	100	1.6	6.3	7	
-SLFB20H- 90-M42														
-SLRB25H- 95-M42		25	51	13	95		26		50	105		7		
-SLFB25H- 95-M42														
BT50-SLRB12H- 95-M32	1	12	36	12	95	32	25	53	35	150	3.8	8.8	0.3	6
-SLFB12H- 95-M32														
-SLRB16H- 95-M32		16	42	13					37		3.9	9		
-SLFB16H- 95-M32														
-SLRB20H-110-M42		20	50	15	110	42	30	63	47	165	4	14.1	0.2	7
-SLFB20H-110-M42														
-SLRB25H-110-M42		25	58	16.5					52		4.2	14.4		
-SLFB25H-110-M42														
A63 -SLRB12H- 80-M32	2	12	36	12	80	32	22	53	35	55	1.1	11.3	0.3	6
-SLFB12H- 80-M32														
-SLRB16H- 80-M32		16	42	13					37		1.2	11.6		
-SLFB16H- 80-M32														
-SLRB20H- 90-M42		20	50	15	90	42			47	65	1.5	13.1	7	
-SLFB20H- 90-M42														
-SLRB25H- 95-M42		25	51	13	95		27		50	70		14.1		
-SLFB25H- 95-M42														



HRD-02S

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L ₁	φC ₁	H	h	Kg	N	S					
A100-SLRB12H- 95-M32	2	12	36	12	95	32	34	53	35	63	2.7	26.9	0.3	6				
-SLFB12H- 95-M32																		
-SLRB16H- 95-M32		16	42	13					37			27.2						
-SLFB16H- 95-M32																		
-SLRB20H-110-M42		20	50	15	110	42	39	63	47	78	3.2	31.3	0.2		7			
-SLFB20H-110-M42																		
-SLRB25H-110-M42		25	58	16.5									52			3.4	31.8	
-SLFB25H-110-M42													50					



φ70 加热喷头 (HRB-03S-230AS)



HEAT ROBO Baby3000S